

## 系统安装使用工具和注意事项

### 一、安装所需工具

地槽切割机 冲击电锤 手电钻 活动扳手 铁榔头 尖嘴钳 斜口钳 十字镙丝刀 调  
试镙丝刀 20M 示波器 万用表

### 二、注意事项

#### 1、防盗系统安装的位置

不得将系统安装在距金属门 0.5 米之内或任何金属物体的 1 米之内。金属物体包括金属墙筋、陈列货架、金属展示柜、金属购物车、不锈钢栏杆等。不得将防盗系统安装在距收银机、信用卡识别装置、电话、电脑、数据电缆线、霓虹灯、空调和加热器等 2 米之内。

2、为保证工程质量，首先要对现场检查干扰源，如不能排除，防盗系统要远离干扰源。干扰源一般包括两种：第一种为有源干扰，例如各种电火花干扰，马达，电吹风和因接触不良引起的打火，或者是因电源杂波严重（安装系统位置周围 1 米之内有多根 220V/380V 的通电电源线）所形成的干扰；第二种干扰为无源干扰，例如防盗系统附近有成卷的导线，收银台的 pos 机，打印机的各种信号线、电源线是否有打卷等。

3、RF 防盗系统电源盒使用 10A 两极带接地插头，为避免与其它电器相互造成干扰，应使用独立的 AC220V 电源供电，该电源线应远离电话线、网络线和供给其它用电设备的电源线，平行至少应远离 30 厘米以外，相交应远离 5 厘米以外。该电源线周围 30 厘米之内不能放置软硬标签，电源插座必须为符合安全标准的 10A 两极带接地插座。另外为避免干扰，该 220V 的电源线需套金属管。